工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 28 日 星期六	天气	阴	气温	10℃/8℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：6 人 施工机械动态： 切割机 1 台					
施工进度情况	大车间桥架安装；接地扁铁焊接，直流电缆穿管敷设；过度桥架支架制作。				
检查发现的问题	现场桥架焊接作业人员安全防护措施不到位，焊机无接地线，临电没有漏电保护。				
处理意见、措施、结果	现场要求施工方立即进行整改。				
协调内容或其他					
记录人：刘德文		总监（总监代表）签阅：			