

监 理 日 志

日期： 2020 年 01 月 06 日

天气： 小雨

星期： 一

气温： 9 ℃~12 ℃

工程名称： 江苏德和 2.72304mw 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情场情况： 因镀锌拉条测试部分厚度偏少，经建设单位同意，决定对拉条统一刷银粉漆一道，因现场只有两人，故买油漆未能施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	微山县欢城建筑有限公司	未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：