## 监理日志

日期: \_\_2020年\_01\_月\_13\_日

天气: <u>多云</u>

星期: \_\_\_\_

气温: <u>0 ℃ ~6 ℃</u>

工程名称: 江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

| <u></u><br>监理工作情况 | 巡视工程施工现场情况:              |           |                      |
|-------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
|                   | 1、施工人员安全帽、安全带正常佩戴。       |           |                      |
|                   | 2、施工人员两人,厂家提供升降机械操作。     |           |                      |
|                   | 3、对重新涂漆拉杆进行镀测试,满足图纸设计要求。 |           |                      |
| 施工情况              | 施工单位                     |           | 施工内容及进度              |
|                   | 微山县欢<br>城建筑有<br>限公司      | 1、檩条钻孔    | FL.                  |
|                   |                          | 2、拉杆安装。   |                      |
|                   |                          | 3、套管下料安装。 |                      |
|                   |                          |           |                      |
|                   |                          |           |                      |
| ++                | 其<br>它<br>事<br>项         |           |                      |
| 它                 |                          |           |                      |
|                   |                          |           |                      |
| 本日现场监理人员          |                          |           |                      |
| 记录人: 胡学东          |                          |           | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): |