

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 16 日

天气：晴

星期：一

气温：5℃ ~ 15℃

工程名称：江苏德和 2.72304mw 屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工情况 1. 工人佩戴口罩及安全帽，进厂体温正常。 2. 要求路面泥土要随做随清。 3. 屋面高，要求爬梯制作要步距小点。 4. 要求除锈要到位，刷漆前要报建设方及监理验收。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏中天科技工程有限公司	1、基础开挖，泥土清运。 2、屋面工程除刷漆。 3、爬梯制作。	
其 它 事 项	下屋面除锈问题联系单一份		
本 日 现 场 监 理 人 员		胡学东	
记 录 人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	