

监 理 日 志

工程名称: 五凤镇镇区100MW光伏发电项目

日期	2020年3月28日 星期六	气候	阴	气温	5~10℃
监理人员动态:	4人 巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线50人 光伏区5人				
施工机械动态:	挖机3台 拉土车3辆				
施工进度情况	1. 送出线路: N4、N5、N16组塔。 2. 光伏区: 大河边场平、高风村拉土材料区场平。 3. 升压站人员进场				
检查发现的问题	1. N4、N5组塔 监理旁站。 2. 光伏区场平: 监理巡检。 3. 部分施工环欠: 扬尘口罩。				
处理措施、意见、结果	要求做好现场交通安全措施。 做好扬尘防控措施。				
协调内容或其他	协调4家分包单位 提交项目经理。 材料管理员 和 项目用章授权书。				
记录人	张克忠	总监签阅	刘世安		