

# 监 理 日 志

工程名称: 通威太阳能镇沅县100MW渔光一体光伏电站项目

|            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |          |    |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----|--------|
| 日期         | 2020年6月18日 星期四                                                                                                                                                                                                                       | 气候                                                   | 雨 18-23℃ | 气温 | 18-23℃ |
| 监理单位动态:    | 5人巡视                                                                                                                                                                                                                                 | 材料进场、取样见证、合格情况:                                      |          |    |        |
| 施工方人员动态:   | 外线3人、打桩10人、安装4人、升压站10人                                                                                                                                                                                                               | 1. T10区管桩卸车178根。<br>2. T2区组件卸场770吨<br>35KV电缆分接箱卸场15个 |          |    |        |
| 施工机械动态:    | 打桩机3台、运输车10辆、吊车2辆、叉车1台、挖机1台                                                                                                                                                                                                          | 外观完好、无损坏                                             |          |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 外线: 问题清理、线路右侧林木砍伐,<br>2. 打桩: T1、9、10 打桩302根、完成54.5%、T10管桩卸车178根。<br>3. 安装: T3、4、5 组件安装、T3、4、5、6 逆变器安装、T6 材料卸场<br>T2 组件卸车770吨、T2区 35KV 电缆分接箱15个卸车。<br>4. 升压站: 一次柜35KV 电缆头、固定支架制作、二次柜<br>厂内通讯调试、综合楼安装、接地、二次柜母线过<br>滤网安装、围栏立柱、封顶、找平。 |                                                      |          |    |        |
| 检查发现的问题    | 场区巡视、管桩卸车旁站、升压站施工、电气<br>工程师(发现)全线路及端、沟通安装单位、安全操作<br>器材准备情况、完善监理资料、台帐问题。<br>升压站护坡、有水跟流水。                                                                                                                                              |                                                      |          |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 要求升压站施工单位、做好护坡、把<br>场内积水引出护坡、防止积水流入<br>护坡。                                                                                                                                                                                           |                                                      |          |    |        |
| 协调内容或其他    | 收集各家施工单位、安全资料。                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |          |    |        |
| 记录人        | 张世忠                                                                                                                                                                                                                                  | 总监签阅                                                 | 刘世发      |    |        |