

监 理 日 志

工程名称:

工程名称: 山西大同云冈石窟博物馆二期工程		气候: 12月	气温: 28-36℃
日期: 2020年8月17日 星期一	材料进场、取样见证、合格情况:		
监理单位动态: 5人现场	T27区2号支架到货。 外观无损伤。		
施工方人员动态: 打桩工30人、钢筋工12人、安装99人			
施工机械动态: 打桩机2台、引孔机3台、叉车4台、吊车3台、运输车2台、装载机3台			
施工进度情况	1. 打桩: T26引孔、打桩机、T25打桩机、T27立杆焊接、支架卸车。 2. 升压站: 旗品贝后路、卫生清理、正合站缺失。 3. T24立杆焊接、T9、T16、T17、T19、T23、T24区支架安装、T7、T9组件安装、T7桥架安装、T7接地施工、T5区M4接头焊接、T7箱变支架焊接、T10交流电缆头制作、T4-T5高压电缆敷设、T6-升压站高压电缆试验、场区巡线、T6-T5-升压站高压电缆试验、监理全程加以控制及旁站、完善监理资料存在问题: 1. 高压电缆试验数据只能打到50kV数据、2. 施工时间不统一。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果	1. 联系安装、试验单位提前、核实数据。 2. 要求避开高温时间段、合理安排施工进度。		
协调内容或其他	通知安装单位、明天9:00在平单单由T27区厂家进行安装交底。		
记录人: 张志强	总监签阅: 刘士华		

