

监 理 日 志

工程名称: 通威公司嘉善镇扁湖100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年10月15日星期四	气候	雨	气温	12-16℃
监理人员动态:	2人巡格	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	/				
施工机械动态:	/				
施工进度情况	今日全天下雨光伏区无人施工。				
检查发现的问题	现场巡格,发现光伏区16区有一根民用电线杆倒塌在均已渔塘内,通知相关责任单位进行解决,以免发生安全事故,有序整理监理资料				
处理措施、意见、结果	通知该民用电杆施工单位对倒塌的电线杆进行处理。				
协调内容或其他	通知两家单位雨天做好均已材料防霉等工作。				
记录人	史光辉	总监签阅	刘七发		

