

监 理 日 志

工程名称: 通威太阳能有限公司100MW渔光互补光伏电站EPC项目

日期	2022年11月23日 星期一	气候	阵雨	气温	6-6°C
监理单位动态:	以巡格	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	湖北电建认				
施工机械动态:					
施工进度情况	今日场区下雨施工人数较少。 湖北电建:场区以收集材料为主。				
检查发现的问题	场区已巡格,检查场区内是否有安全隐患,并通知施工单位近期降雨,风较大,做好均已安全工作。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对现场派专人检查。				
协调内容或其他	请湖北电建施工单位进行进度报告				
记录人	史光耀	总监签阅	刘一飞		

