

监 理 日 志

工程名称: 通威公司蒙自县红泥镇庙担湖100kW渔光互补光伏发电项目.

日期	2021年 1 月 6 日 星期三			气候	阴	气温	0-5℃
监理单位动态:	2人巡检			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安徽元证: 6人 湖北电建: 11人 湖北东瑞: 10人						
施工机械动态:	搅拌机 1台.						
施工进度情况	1. 安徽元证: T6区接地焊接, 刷漆, 现场清理. 2. 湖北电建: 庙担湖片已搭架防腐, T6区 T6区支架消缺 3. 湖北东瑞: T3区围档施工.						
检查发现的问题	场区巡检, 排查屋顶彩钢瓦区域屋顶工作部分接地不 漆等, 已通知湖北电建施工单位, 尽快完成, 整理监 理资料, 发现问题: T6区接地刷漆, 部分桥架盖板 缺失, 个别箱变周围垃圾未清理.						
处理措施、意见、结果	已通知湖北电建施工单位, 尽快完成屋顶工作.						
协调内容或其他							
记录人	吴光辉			总监签阅	刘七台		

