

监 理 日 志

工程名称: 田威公路县站地镇湖担湖1000m修复一体化光伏电站项目

日期	2020年1月7日 星期四	气候	雪转阴	气温	-1~3℃
监理人员动态:	2人巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	下型 全场无施工				
施工机械动态:	—				
施工部位进度情况	全场无施工。				
检查发现的问题	场区巡检。夜晚上型。二年未融化。场区没有人施工。整理资料归档资料。发现问题: T23区部分损坏组件没有更换。				
处理措施、意见、结果	督促湖北电力施工单位。尽快确定更换方案。确保正常生产运行。				
协调内容或其他					
记录人	张立忠	总监签阅	刘士奇		

