

监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 11 日

天气：阴

星期：六

气温：-2-7℃

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、现场例行安全生产检查 3、检查现场组件安装情况 4、检查现场安装支架，发现有部分螺丝未拧，夹具未安全可靠安装，已现场让施工方整改。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	材料转运 屋面支架、排水槽安装 组件安装
其 它 事 项	施工人员：12 人 管理人员：1 人 电工扳手：4 把	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发