监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 23 日 天气: 阴星期: 一 气温: 8℃-10℃ 工程名称: 苏州海德新材公司屋顶 0.95MWp 分布式光伏发电项目

| | | | _ ,,,,,, | • • • • | · 1 · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|--------------------|--|-----|----------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| 监理工作情况 | 施工单位 | | | | 施 | 工内容及进度 | f |
| 施 | 浙江绿光 | 1 | 4 人 安 壮 | = 4FL A/H | 5 人 长 加 字 壮 | 古流经故经 | 剩余水泥屋面未完成。 |
| 工 | 嘉朔电力 | 1 \ | 4八女装 | 线组件; | 3八阶条 女表; | 且抓线瓜线, | 汽木小 化/全田不元风。 |
| 情 | 工程建设 | | | | | | |
| 况 | 有限公司 | | | | | | |
| りし | 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 | | | | | | |
| 故 | | | | | | | |
| 施工 | 施工人员9人 | | | | | | |
| 工 | | | | | | | |
| 人 | | | | | | | |
| 员 | | | | | | | |
| 其 | | | | | | | |
| 一个 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 事 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |
| 本日现场监理人员 苏航 | | | | | | | |
| 记录 | 大:苏航 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):杜召栋 | | | |