

# 监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 20 日

天气：多云

星期：气温：5℃ -8℃

工程名称：武汉江夏普洛斯物流园屋顶 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 安全监理情况： 现场对施工人员进行安全培训； 2. 质量监理情况： 对现场的材料按照图纸设计要求进行抽检；检测结果符合设计要求；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源 股份有限公司	1人对现场材料除锈；  1人刷防锈漆；  1人气割工字钢3人配合工作。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	段光林	
记 录 人：段光林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	