

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 23 日

天气：雨

星期：气温：9℃ -7℃

工程名称：武汉江夏普洛斯物流园屋顶 400kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 安全监理情况： 要求到升降车上作业人员必须系好安全带、正确佩戴安全帽； 2. 质量监理情况： 要求施工时严格按照图纸要求施工； 螺栓紧固达到设计要求； 安装好后发现油漆颜色与原厂颜色有偏差，要求重新补漆；		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	阳光电源股份有限公司	施工人员6人 4人在升降机上开孔安装； 2人在下面配合及巡查安全情况；	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		段光林	
记 录 人：段光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	