

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 6 日

天气: 晴

气温: 15°-24°

星期: 二

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	检查一号楼屋面逆变器两侧施工情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天目电力建设有限公司	一号楼逆变器两侧下部前完成施工 另有工人开挖地扁铁. 用于逆变器两侧斜坡.
施 工 人 员	今日施工人数 6 人. 总包值班 1 人.	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王同庆
记录人: 王同庆		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王同庆



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志

日期: 2022年10月7日

星期: 三

天气: 晴

气温: 17℃ - 25℃

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监理工作情况	到 3号厂房逆变器柜和柜施工现场确认。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天目电力建设有限公司	3号厂房逆变器柜和柜施工完成100%
施工人员	施工人员 6人 总包值班人员 1人	
其它事项		
本日现场监理人员		王同江
记录人: 王同江		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王同江



监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 5 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 14°C — 25°C

工程名称: 贝特瑞 (江苏) 新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监理工作情况	巡视 4 号厂房变压器和棚施工, 及 4 号厂房环境检测仪安装情况	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天目电力建设有限公司	4 号屋面变压器和棚安装完成 环境检测仪安装完成
施工人员	施工人数 6 人 总包值班人员 1 人	
其它事项		
本日现场监理人员		王同江
记录人: 王同江	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王同江	



监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 9 日

天气: 晴

气温: 15~23℃

星期: 五

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视 4 号消防设备安装/情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天目电力建设有限公司	4 号消防设备安装完成 4 号逆变器柜安装完成
施 工 人 员	施工人员 6 人. 总包管理人员 4 人	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王同强
记录人: 王同强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王同强

