

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年11月25日 星期六	气候	晴	气温	10℃-20℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 天目电力20人。					
施工机械动态: 切割机、吊车					
施工部位及进度情况	①1号屋顶吊运拆除旧彩钢瓦。 ②3号屋顶拆除防雷接地, 完成30%, 累计完成50%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张书右, 王国富, 马成顺		总监审核	刘培	



扫描全能王 创建