

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞1.79MW项目

日期	2020年4月27日 星期 五	气候	晴	气温	8°C-15°C
监理人员动态: 3人巡视施工现场。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 天目电力20人。					
施工机械动态: 电钻。					
施工 部位 进度 情况	① 1#屋顶南坡彩钢瓦分散安装。 ② 3#屋顶北坡开始安装檩条完成20%, 累计完成2%				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意见 、 结果	无				
协调 内容 或 其他	无				
记录人	张书龙, 王国富, 马成顺		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建