

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.79MW项目

日期	2020年11月28日 星期 五	气候	晴	气温	10℃-25℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场 施工方人员动态: 天目电力2人 施工机械动态: 电钻.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	①1#屋顶南坡彩钢瓦分散安装, 拆除屋脊. ②3#屋顶北坡开始安装 本月完成5%, 累计完成7%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张书龙, 马威顺, 王国富		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建