

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.79MW项目

日期	2020 年 4 月 29 日 星期三	气候	晴	气温	12℃-28℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 天目电力2人					
施工机械动态: 电钻.					
施工 部位 进度 情况	①1#屋顶分散安装彩钢瓦完成1%, 累计完成1%. 屋脊拆除进行反工, 完成5% ②3#屋顶北坡安装夹具.				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意见 、 结果	无				
协调 内容 或 其他	无				
记录人	王园宝, 张书右, 马成顺		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建