

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.7MW项目.

日期	2020年5月10日 星期日	气候	晴	气温	21℃-28℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 天目电力20人.					
施工机械动态: 电钻.					
施工进度情况	①3号屋顶南坡光伏安装完成20%, 累计完成8%. ②3号屋顶南坡 光伏 导轨安装完成30%, 累计完成5%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王国宝, 张书发, 马成顺		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建