

监 理 日 志

工程名称:常州金坛贝特瑞 1.79 MW 次日

日期	2020 年 5 月 11 日 星期 一	气候	晴	气温	15℃-25℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场, 检查施工质量 施工方人员动态: 天目电力 20人. 施工机械动态: 电钻			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	① 3号屋顶南坡丰风安装完成20%, 累计完成100% ② 3号厂房屋顶南坡导轨完成2%, 累计完成7%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王国富, 张书君, 马成顺		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建