

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞1079Mw项目

日期	2020 年 5 月 12 日 星期 二	天气	晴	气温	18℃-30℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场。 施工方人员动态: 天电电力20人。 施工机械动态: 电钻。		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度情况	D3号房屋顶南坡导轨安装完成30%, 累计完成10%。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人: 王国富, 张书君, 马成顺		总监(总监代表)签阅: 刘士发			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建