

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.78MW项目

日期	2020年5月2日星期六	气候	晴	气温	15℃-21℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 天目电力10人					
施工机械动态: 电钻.					
施工进度情况	① 3#屋顶安装导轨完成20%, 累计完成20%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王国富, 张书龙, 马成顺		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建