

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞1.79MW项目

日期	2020年5月5日星期二	气候	晴	气温	15℃-25℃
监理人员动态:	3人巡视施工现场,整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	电业电力10人				
施工机械动态:	电钻				
施工部位进度情况	①3#屋顶北坡安装导线完成25%,累计完成7%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王国富, 张书龙, 马威顺		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建