

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛双特瑞10.79MW项目

日期	2020年5月8日 星期五	气候	多云转雨	气温	15℃-21℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场, 召开周例会 施工方人员动态: 天目电力16人 施工机械动态: 电钻			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	①3号屋顶南坡放线定位完成5%, 累计完成100%。 ②3号屋顶南坡光伏安装完成3%, 累计完成4%。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王国富, 张书发, 马成顺		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建