

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年3月21日星期六	气候	晴	气温	10℃-20℃
监理单位动态:	2人巡视施工现场, 研究图纸	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	天目电建18人				
施工机械动态:	切割机, 电钻				
施工进度情况	1. 1#楼北侧进行方钢打孔。 2. 1#楼北侧进行固定工型支架。				
检查发现的问题	我方人员在巡视施工现场时发现, 个别施工人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	因未戴安全帽一事, 我方监理予以口头教育, 但仍不见效果, 故开具罚单, 对其进行罚款。				
协调内容或其他	与施工人员进行交流, 确保施工人员的安全, 以便施工中出现问题要即时报告。				
记录人	张书龙	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建