

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年3月29日 星期五	气候	下雨	气温	5°C-20°C
监理人员动态: 2人巡视压瓦, 整理资料 施工方人员动态: 天目电建18人 施工机械动态: 压瓦机。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	1#楼北侧楼下, 施工单位在压彩钢瓦。因下雨, 屋顶无施工人员施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张书龙, 王立波		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建