

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛10.8MW项目

日期	2020年4月1日星期三	气候	晴	气温	10℃-18℃
监理人员动态:	3人巡视施工现场, 开会	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	天目电建18人				
施工机械动态:	切割机, 电钻.				
施工部位进度情况	①井楼厂房北侧铺设彩钢瓦. ②处理风机口防水问题. ③井楼北侧楼顶压瓦.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	与总包方沟通屋顶漏水问题, 采用彩布条覆盖. 讨论施工过程中安全隐患.				
记录人	张书君, 王立波, 马成顺	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建