

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛10.8MW项目

日期	2020年4月3日 星期五	气候	晴	气温	15℃-20℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场, 开会 施工方人员动态: 天目电力8人 施工机械动态: 切割机			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	①井架北坡覆盖彩钢瓦。 ②井架北坡处理风机口。				
检查发现的问题	①发现屋面垃圾未及时清理。				
处理措施、意见、结果	立刻通知总包方, 将垃圾清理干净。				
协调内容或其他	开月度首次会议, 月度首次安全会议。讨论图纸会审时间, 以及技术交底时间。				
记录人	张书龙, 王立波, 马成顺		总监签阅	刘士发	

