

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛10.8MW项目

日期	2020年4月4日星期六	气候	晴	气温	15°C-20°C
监理人员动态: 3人巡视施工现场, 做资料 施工方人员动态: 天目电力18人. 施工机械动态: 电钻.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况: ①1#厂房北坡进行彩钢瓦安装 ②1#厂房北坡进行屋脊安装.					
检查发现的问题: 无					
处理措施、意见、结果: 无					
协调内容或其他: 与施工单位碰头, 强调安全问题.					
记录人		张书君, 王立波, 马成顺		总监签阅	
				刘士发	



扫描全能王 创建