

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年3月17日 星期四	气候	晴	气温	10℃-19℃
监理人员动态: <u>2人巡视施工现场</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>电仪土建18人</u>					
施工机械动态: <u>切割机、电钻等</u>					
施工 部位 进度 情况	1. 1#北侧进行方钢扎扎, 固定2型支架. 2. 1#北侧扎防水板. 3. 1#南侧做风机防水处理.				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、 结果	无				
协调内容或 其他	与业主进行交流, 讨论施工过程中遇到的问题, 落实设备, 材料和人员进场等.				
记录人	<u>张书龙</u>	总监签阅	<u>刘士发</u>		



扫描全能王 创建