

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞1.79MW项目

日期	2020年5月1日星期五	气候	阴	气温	8°C-15°C
监理人员动态: 3人巡视光伏区, 整理资料. 施工方人员动态: 天目电力1人. 施工机械动态: 电钻.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位 进度情况	03#屋顶光伏安装完成100%, 开始分散零工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王国富, 张书龙, 马成顺		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建