

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年1月7日 星期二	气候	雨	气温	2°-8°
监理人员动态: 2人 现场巡视安全检查 施工方人员动态: 天目电建 12人 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工部位进度情况	1号车间屋顶安装方钢, 敷设方钢. 上午10点雨下大, 临时休息避雨. 施工中, 方钢安装未按照图纸设计要求施工. 下放监理通知单1份, 责令施工单位立即整改.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝 张书龙	总监签阅	刘士发		