

# 监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

|            |                                       |                          |        |    |       |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|----|-------|
| 日期         | 2020年1月8日星期三                          | 气候                       | 多云     | 气温 | 1°-7° |
| 监理人员动态:    | 3人巡视施工现场开会                            | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |        |    |       |
| 施工方人员动态:   | 天目电力12人                               |                          |        |    |       |
| 施工机械动态:    | 无                                     |                          |        |    |       |
| 施工部位进度情况   | 1号车间屋顶安装方钢. 敷设方钢.                     |                          |        |    |       |
| 检查发现的问题    | 无                                     |                          |        |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                     |                          |        |    |       |
| 协调内容或其他    | 今日早上10点,在厂方会议室开会.主要内容:图纸会审.施工方案变更及确认. |                          |        |    |       |
| 记录人        | 时金宝.张书龙                               | 总监签阅                     | 刘 七 发. |    |       |