

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年1月13日 星期二	气候	多云	气温	0°-7°
监理人员动态:	2人 现场巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	吴目电建 15人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1号车间屋顶敷设方钢, 防水胶带封堵孔洞.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝、张书龙	总监签阅	刘士发		