

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年1月15日 星期三	气候	雨	气温	0°-5°
监理人员动态: 3人. 现场巡视. 旁站. 检查		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 天目申建 15					
施工机械动态: 50T吊车两台					
施工进度情况	1. 1号车间屋顶补打自攻螺丝. 敷设彩钢瓦. 2. 彩钢瓦向1号车间屋顶吊运.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝. 张书龙	总监签阅	刘 七 发		