

# 监理工程日报文字描述

工程名称：合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年5月30日	星期六	天气情况	多云	温度 22-33℃
施工部位	马牌厂区高压设备				
出勤人数	16人				
施工机械	长臂车				
工作情况	施工进度情况	高压设备通讯安装 1区车棚组件安装 3*70 电缆敷设			
	施工质量情况	符合设计要求。			
	安全生产情况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	无进场材料			
	监理发出指令情况	组件安装过程中注意高空作业 电缆敷设注意电缆成品保护，做好端头防水措施			
	次日工作 安排	1区车棚组件安装 电缆终端制作 高压设备卫生清理，做好下周供电局高压验收准备工作			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其它	人员体温均正常。			
填报人	王道春		审核人		

# 监理工程日报影像

工程名称: 合肥大陆马牌轮胎(中国)有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年5月30日	星期六	天气情况	多云	温度 22-33 °C
----	------------	-----	------	----	----------------

## 施工现场影像



编写人	王道春	审核人	
-----	-----	-----	--