

监理工程日报文字描述

工程名称：合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目


日期	2020年6月2日	星期二	天气情况	晴	温度 17-36℃
施工部位	马牌厂区高压设备平台				
出勤人数	6人				
施工机械					
工作情况	施工进度情况	屋面逆变器摆放灭火器、逆变器进线处放置灭火包、屋面电缆整理、厂区协调（4区车棚低压施工）			
	施工质量情况	符合设计要求。			
	安全生产情况	进行专项检查，施工人员均能正确佩戴安全帽、防护口罩等措施			
	材料、设备进出场情况	无进场材料			
	监理发出指令情况	尽快与厂区协调进行4区车棚电气施工工作			
	次日工作安排	屋面巡检、设备检查，资料审核			
	设计变更、核定单情况				
	现场需解决的问题				
	其它	人员体温均正常。			
填报人	王道春		审核人		

监理工程日报影像

工程名称: 合肥大陆马牌轮胎(中国)有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年6月2日	星期二	天气情况	晴	温度 17-36 °C
----	-----------	-----	------	---	----------------

施工现场影像



编写人	王道春	审核人	
-----	-----	-----	--