

监理工程日报文字描述

工程名称: 合肥大陆马牌轮胎(中国)有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 6 月 7 日	星期日	天气情况	晴	温度 13-34℃
施工部位	马牌厂区				
出勤人数	16 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	3*70 高压电缆敷设 站内挂牌，设备检查 视频监控安装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全帽、临时电源线符合安全规范要求 高空作业安全带均已佩戴			
	材料、设备 进出场情况	无进场材料			
	监理发出指 令情况	光伏安装进度严重滞后，1-3 区车棚组件安装停滞，4 区车棚电 气施工停滞			
	次日工作 安 排	设备检查，对并网送电流程进行告知			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常。			
填 报 人	王道春		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称: 合肥大陆马牌轮胎(中国)有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 7 日	星期日	天气情况	晴	温度 13-34 ℃
----	----------------	-----	------	---	---------------

施工现场影像



编写人	王道春	审核人	
-----	-----	-----	--