

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 03 日

天气：阴

星期：五

气温： 22—28℃

工程名称:南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查屋面施工情况，发现支架安装部分不符合设计要求，外露不足 5 公分，已下达联系单，要求施工单位立刻整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川渝庆建安建设工程有限公司	
施 工 人 员		施工人员15人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王立杰