

监 理 日 志

2020 年 5 月 19 日 星期 二	天气：晴	气温：20-28 度
一、工程施工情况： 1、施工人员夹具安装 100%，轨道安装完成 100%。 2、平顶屋面配重块吊装完成 100%。 3、平顶屋面镀锌钢梁安装 75%。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 现场施工人员配备安全帽、反光背心、警戒线、现场未出现安全问题。 2、质量监理情况： 检查到现场材料、配重块符合尺寸，夹具材料 3、存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他： 填写人：许青松 审核人：于彬		



工程记录

施工区域: 江苏国强电动工具光伏
发电项目

施工内容: 平顶配重块吊装

拍摄时间: 2020.05.19 08:29

天气: 晴 20℃

地点: 启东市吕四港镇·史丹
利百得

海拔: 6.7米

经纬度: 121.530060°E
32.062670°N

今日水印
— 相机 —



工程记录

施工区域: 江苏国强电动工具光伏
发电项目

施工内容: 平顶配重块吊装

拍摄时间: 2020.05.19 08:41

天气: 晴 20℃

地点: 启东市吕四港镇·史丹
利百得

海拔: 6.9米

经纬度: 121.529897°E
32.062925°N

今日水印
— 相机 —