

监 理 日 志

2020 年 5 月 22 日 星 期 五	天气：晴	气温：18-25 度
一、工程施工情况： 1、施工人员夹具安装 100%，轨道安装完成 100%。 2、接地扁铁材料进场。 3、平顶屋面镀锌钢梁安装 95% 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 现场施工人员配备安全帽、反光背心、警戒线、现场未出现安全问题。 2、质量监理情况： 检查到现场材料、配重块符合尺寸，夹具材料 3、存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他： 填写人：许青松 审核人：于彬		

