

监 理 日 志

2020 年 5 月 23 日 星 期 六	天气：晴	气温：19-27 度
一、工程施工情况： 1、施工人员夹具安装 100%，轨道安装完成 100%。 2、平顶屋面镀锌钢梁安装 95% 3、避雷扁铁焊接安装， 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 现场施工人员配备安全帽、反光背心、警戒线、现场未出现安全问题。 2、质量监理情况： 检查到现场材料、配重块符合尺寸，夹具材料 3、存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他： 填写人：许青松 审核人：于彬		



工程记录

施工区域: 江苏国强电动工具光伏
发电项目

施工内容: 避雷扁铁焊接

拍摄时间: 2020.05.23 08:44


天气: 阴 21℃

地点: 启东市吕四港镇·史丹
利百得

海拔: 7.4米

经纬度: 121.529611°E
32.063051°N

今日水印
- 相机 -



工程记录

施工区域: 江苏国强电动工具光伏
发电项目

施工内容: 避雷扁铁焊接

拍摄时间: 2020.05.23 08:44

天气: 阴 21℃

地点: 启东市吕四港镇·史丹
利百得

海拔: 7.4米

经纬度: 121.529611°E
32.063051°N

今日水印
- 相机 -