

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 06 月 11

天气: 暴雨

星期: 四

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员进行屋面彩钢瓦防腐施工屋面除锈基本到位, 检查底漆及面漆符合合同要求, 局部地区粉刷不够均匀以要求二次粉刷。 2、整理监理资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	友联绿建 工程建 设有限 公司	施工人员 5 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	