

监 理 日 志 ()

日期: 2020年 06月 28

天气: 晴

星期: 日

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场屋面彩钢瓦除锈防腐施工, 部分地区除锈不够彻底, 现场监督要求二次除锈, 截止今日下午下班前屋面除锈防腐施工基本完成。 2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	友联绿建 工程建设 有限公司	施工人员 4 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	