

监理日志 ()



日期: 2020 年 06 月 26 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 18—31℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 16#、17#风机位 1、巡查 17#风机基础施工现场一切正常施工。 2、旁站 16#桩基垫层混凝土浇筑, 砼配合比符合要求, 现场提取砼试块 2 组, 砼坍落度 180mm; 砼标号 C20、商混、砼方量共 51.5m³。 3、组织监理例会并记录。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司	1、16#风机基垫层混凝土浇筑完成。 2、17#风机基础钢筋制作。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 施工现场无事故。	
本日现场监理工作人员		
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 