

监理日志 ()



日期: 2020 年 07 月 11 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 21—30℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 11#、16#风机位、场区配电、升压站 1、检查 16#钢筋进场及钢筋规格型号等均符合要求。 2、巡查其他施工现场一切正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、16#风机基础钢筋进场卸货及钢筋制作。 2、11#风机基础钢筋制作、绑扎。 3、升压站二次电缆敷设。 4、起点 6#至 15#、17#; H 线至 17#; G 线至 33#分接箱电缆敷设。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。	
本日现场监理工作人员		
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 