

监理日志 ()



日期: 2020 年 07 月 16 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 23—35℃

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 11#、16#风机位、场区配电、升压站 1、巡查升压站安装现场发现负责人未在施工现场指导作业。 2、巡查 16#施工现场发现个别工人未正确佩戴安全帽。 3、对 11#风机基础钢筋进行平行检验,符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、11#风机基础钢筋制作、绑扎完成。 2、场区配电电缆敷设。 3、升压站二次电缆敷设。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 针对检查出来的问题要求施工单位根据相关规定立即整改。	
本日现场监理工作人员		
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 