

监理日志（ ）

日期：2020年 07 月 19 日

天气：晴

星期： 日

气温：19—30℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：11#、16#风机位、场区配电、升压站 1、巡查施工现场发现升压站、场区配电个别工人未正确佩戴安全冒。 2、11#风机基础钢筋保护层不足问题已整改完成。 3、旁站升压站主变运输及就位	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有 限公司 众森建设集团有 限公司 西格码电气股份 有限公司	1、16#风机基础钢筋制作、绑扎。 2、场区配电电缆敷设。 3、升压站二次电缆敷设、主变就位。 4、11#风机基础钢筋整改完成。
其 他 事 项	1. 施工现场安全技术交底已落实到位。 2. 针对检查出来的问题要求施工单位根据相关规定立即整改。	
本日现场监理工作人员		徐文平 郭俊兴 朱号兵
记录人：徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴